

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ              | MUNICIPIO:                     | Chicamán                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea La unión | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Unión, Chicamán, Quiché |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-1114-43       | FECHA:                         | 18 de marzo del 2024             |




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la O.R.M. | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

