



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión, Chicamán, Quiché.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1114-43	FECHA:	Aldea La Unión, 02 de julio de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26.




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Monocapa (Repello)




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

