

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMP. REF. EL ROSARIO, LA SOLEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1257-43	FECHA:	4 DE JULIO DE 2,024



Foto1: MODULO I: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: MODULO I: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: MODULO I: Mantenimeitno de estructura de puertas.



Foto 4: MURO DE CONTENSIÓN. Reparación de muro de contención

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

