



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMP. REF. EL ROSARIO LA SOLEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1257-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: MODULO I: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: MODULO I: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: MODULO I: Mantenimiento de estructura de puertas



Foto 4: MURO DE CONTENSIÓN. Reparación de mro de contención




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

