

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMP. REF. EL ROSARIO LA SOLEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1257-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: MODULO I: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: MODULO I: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: MODULO I: Mantenimiento de estructura de puertas



Foto 4: MURO DE CONTENCIÓN. Reparación de mjro de contención




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

