

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA MOFICIAL MRURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 19 - 1768 - 43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1 :PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 2: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERROS EN VENTANAS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 4 : SUSTITUCION DE CANALES DE PVC



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



FOTO 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público