

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DEL AMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3645-43	FECHA:	18/03/2024




Foto1: SUSTITUCION DE INODOROS Y SUSTITUCION DE ACCDERIOS



FOTO 2: SUSTITUCION DE PILA



FOTO 3: SUSTITUCION DE TECHO Y PUERTAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS, PUERTA, VENTANA Y PINTURA EN LAS PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 5: CAMBIO DE PISO PARA ALISADO



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<p align="center">ARTURO GOMÉZ CHÉN Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p align="center">DIRECCIÓN DE MARIS AURORA HERRERA BARRIOS Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--	--	---