



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DEL AMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3645-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: SUSTITUCION DE PISO



FOTO 2: SUSTITUCION TECHO Y PILARES



FOTO 3: PINTADO DE PAREDES A TODAS LAS AULAS POR DENTRO Y FUERA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PISO EN ALISADO



Foto 5: SUSTITUCION DE TECHO DE PAREDES Y LATERALES Y PISO



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMINA Y PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ARTURO GÓMEZ CHÉN

Firma y sello del Presidente de la



DAMARYS AURORA HERRERA BARRIOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

