

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Del Amay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3645-43	FECHA:	02 de Julio de 2024



Foto1: sustitucion de puerta y techado



Foto 2: reparacion de piso




Foto 3: sustitucion de balcones de metal



Foto 4: sustitucion de techo y pintado







Foto 5: sustitucion de techo



Foto 6: sustitucion de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Arturo Gómez Chén Firma y sello del Presidente de la OPA 	 Damarys Aurora Herrera Barrios Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---