

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4227-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: REPARACIÓN DE PARED




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELDA ALUZINC 26



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PURTTA DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

