

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4227-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: REPARACIÓN DE PARED



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: COLOCACIÓN DE COSTANERAS







Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 5: COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ESTRUCTURA DE METAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---