

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | CHICAMÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL AMAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-4227-43 | FECHA: | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |




Foto1: REPARACIÓN DE PARED




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



Foto 3: VENTANA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PURTTA DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

ALDEA EL AMAY
CHICAMÁN, QUICHÉ