



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO COSTA CHIQUITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COSTA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5147-43	FECHA:	04 DE JULIO DE 2024



**MODULO 1. sustitucion de lamina troqueleda y estructuras metálicas, sustitución de piso cerámico**



FOTO MODULO 1

**MODULO 1. sutitucion de vidrios**



**MODULO 1. sustitucion de puertas en modulo 1**



**modulo 1. sustitucion de piso ceramico**



**MODULO 1. sustitucion de estufa**



**modulo 2 sustitucion de vidrios y pintura general**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

