



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COSTA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5147-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: MÓDULO 1. proceso de pintura general



Foto 2: MÓDULO 1. proceso de entechado



Foto 3: sustitucion de estructuras metálicas



Foto 4: MÓDULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL, ESTRUCTURAS METÁLICAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

