



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Capilla Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5660-41	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Compra y descarga de materiales.



Foto 2: Colocación de solera ampliación de cocina



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Colocación de block de ampliación de cocina




Foto 5: Sustitución del cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de torta de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

