



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAPILLA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5660-41	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Sustitución de vidrios más colocación balcones.



Foto 2: Sustitución de puertas de aulas.



Foto 3: Sustitución de techo de aulas.



Foto 4: Sustitución del muro perimetral.




Foto 5: Sustitución del muro perimetral.





Foto 6: Sustitución de costaneras de las aulas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

