



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicaman				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Cruz Chut				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5676-43	FECHA:	18/03/2023				




Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada




Foto2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento de costaneras




Foto 4: Sustrucción de vidrios en mal estado en todas las ventanas




Foto 5: Mantenimiento a ventanas en las aulas 1, 2, 3, bodega y dirección



Foto 6: Mantenimiento en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

