

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0005-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 1. fotografía del frente del establecimiento




Foto 2. vista de la parte posterior del Establecimiento



Foto 3. vista de la parte posterior del pozo




Foto 4. vista mas cercana del Establecimiento



Foto 5. vista del Establecimiento




Foto 6. Vista interna del pozo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

