



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD INGENIEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0007-42	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: vista interna de las aulas



Foto 3: Mayas de ventanas en mal estado



Foto 4: Puerta principal del establecimiento de madera en muy mal estado.



Foto 5: Láminas antiguas en muy mal estado, rotas por los vientos.



Foto 6: Estructura de madera muy antiguas que pueden desplomarse sobre los maestros y niños del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la EORM, QUICHÉ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público