



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP DE PARVULO ANEXA EORM ALDEA INGENIEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0007-42	FECHA:	14/07/2024




Foto1: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA




Foto 2: COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: COLOCACION DE BALCONES



Foto 4: COLOCACION DE BLOC




Foto 5: COLOCACION DE LAMINAS TROQUELADAS




Foto 6: CALOCACION DE PUERTAS METALICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público