



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP DE PARVULO ANEXA EORM ALDEA INGENIEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0007-42	FECHA:	23/07/2024



Foto1: CAMBIO MADERA A PARED DE BLOCK



Foto 2: VALCONES INSTALADAS




FOTO 3 ESTRUCTURA METALICA




Foto 4: CAMBIO DE LAMINA



Foto 5: PUERTA METALICA



Foto 6: TRABAJO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

