

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0009-42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto 1: MÓDULO 1. REMOZAMIENTO DE PORTON PRINCIPAL DE INGRESO EN MAL ESTADO.



Foto 2: MÓDULO 1. REMOZAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO DE LÁMINA EN MAL ESTADO, DEL PORTON.



Foto 3: MÓDULO 1. REMOZAMIENTO DE LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO, DE MADERA A METAL.



Foto 4: MODULO 1. REMOZAMIENTO ESTRUCTURA DEL TECHO DE LAMINA DE LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE MADERA A METAL.



Foto 5: MODULO 1 REMOZAMIENTO DE MALLA METALICA DEL MURO PERIMETRAL DEL PREDIO, EN MAL ESTADO.



Foto 6: MODULO 1. REMOZAMIENTO DE TUBOS ESTRUCTURA DE MALLA METALICA DEL MURO PERIMETRAL DEL PREDIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
SANTIAGO BÁ QUÍM

Firma y sello del Presidente de la OPP



  
ELENA TENI CÚ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

