

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0010-42	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina del centro educativo




Foto 2: Sustitución de chapa de la puerta



Foto 3: Sustitución de puertas del centro educativo




Foto 4: Sustitución de focos por focos ahorradores





Foto 5: Sustitución del cableado eléctrico e instalación de ducto.



Foto 6: Sustitución de puerta de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

