

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CHINATZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0017-42	FECHA:	28/05/2024




Foto 1: Vista general de la parte externa del centro educativo, tomada del ángulo sur. (sin techado)



Foto 2: Vista frontal externa del centro educativo, tomada del ángulo Sur. (sin techado)



Foto 3: Vista externa del centro educativo, tomada del ángulo Oeste. (sin techado)



Foto 4: Vista general de la parte interna del centro educativo, tomada del ángulo Norte. (sin techado)



Foto 5: Vista externa del centro educativo, tomada del ángulo Este. (sin techado)



Foto 6: Vista lateral de la parte interna del centro educativo, tomada del ángulo Este. (sin techado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Chinatzéja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0017 - 42		



COORDENADAS 15.832862, - 90.826077



 firma y Sello del Presidente de la OPF		 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público	
---	---	--	--