

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTO CHICO IXCÁN QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0018-42	FECHA:	23/07/2024




Foto1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TECHO.



Foto 2: INSTALACIÓN DE LÁMINAS O TECHO.



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS EN CADA AULA.



Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO DE CORREDOR.




Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES EN CADA AULA.



Foto 6: LIMPIEZA Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del representante de la familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

