

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Riveras del Chixoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0019-42	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto1: Vista panorámica del establecimiento.



Foto 2: Circulación de malla y poste perimetral en mal estado.



Foto 3: circulación frontal de malla y poste de madera en mal estado.



Foto 4: Portón de madera inservible.



Foto 5: Circulación de perímetro con malla y poste de madera en mal estado.




Foto 6: Esquina de circulación predio escolar en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

