



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saacté I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0020-42	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: Sustitucion de cubierta de lámina



Foto 2: Sustitucion de puerta de metal por metal



Foto 3: Sustitucion de ventanas de malla por balcones de metal



Foto 3: Sustitucion de piso por piso de granito



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Reparación de cuneta y banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saacté I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0020-42	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: Sustitución de depósito de agua 1700 lt



Foto 2: Sustitución de bomba de agua



Foto 3: Reparación de muro de contención




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

