



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saacte I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0020-42	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Sustitución cubierta de lamina



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Colocación de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso por cerámica




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Reparación de cuneta y banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saacte I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0020-42	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Depósito de agua 1700 litros



Foto 2: Bomba de agua



Foto 3: Muro de contención



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

