



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saacte I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0020-42	FECHA:	09/08/2024



Foto1: Cubierta de lamina finalizado



Foto 2: Instalación de puerta de metal




Foto 3: Colocación de balcon finalizado



Foto 4: Sustición de piso ceramico finalizado



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores finalizado



Foto 6: Reparación de cuneta y banqueta finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saacte I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0020-42	FECHA:	09/08/2024




Foto1: Deposito de agua 1700 litros



Foto 2: Bomba de agua



Foto 3: Muro de contención finalizado




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

