



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH, IXCAN, QUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0022-42	FECHA:	21/09/2024



Foto1: Sustrucción de cubierta de lámina del Centro Educativos




Foto 2: Sustrucción de capotes



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Sustrucción de ventanas de vidrio por balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


MARIO SEP SANTOS
Firma y sello del Presidente de la ORE



HUGO CHE CAAL
Firma y Sello Director Centro Educativo
