



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH, IXCAN, QUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0022-42	FECHA:	20/10/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina del Centro Educativos



Foto 2: Sustitución de capotes



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 5: Sustitución de ventanas de vidrio por balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIO SEP SANTOS

Firma y sello del Presidente de la CDPF



HUGO CHE CAAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

