

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santo Tomás Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0024-42	FECHA:	21/02/2024



FOTO 1: Sustitución de puertas



FOTO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



FOTO 2: Sustitución de lavamanos



FOTO 4: Sustitución de mingitorios






Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--