



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZETÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0026-42	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto1: Vista general del Establecimiento Educativo.



Foto 2: Vista frontal



Foto 3: Vista angular




Foto 4: Vsta doble ángulo



Foto 5: Portón 1



Foto 6: Portón 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

