

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS CANIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0034-42	FECHA:	22/02/2024





Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINCCALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL.



PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

