



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Marcos Rocnimá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14- 20- 0038- 43 | FECHA: | 06/06/2024 |



FOTO 1: Se sustituyó por completo por lámina troquelada, el edificio escolar.



FOTO 2: se sustituyó la estructura de madera por estructura metálica.



FOTO 3: Sustitucion de lamina, por lámina troquelada.



FOTO 4: Se sustituyó la estructura de madera por estructura metálica.



FOTO 5: Se sustituyó capotes de lámina, por capote dentada.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la C.A.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

