



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0042-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Foto de la Escuela Oficial Rural Mixta Nivel 43



Foto 2: Área a intervenir




Foto 3: Foto de Cocina actual inservible.




Foto 4: Unos de los lados de la cocina.




Foto 5: Dentro de la Cocina actual.





Foto 6: Malla frontal inservible.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

