



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0042-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Foto de la Escuela Oficial Rural Mixta Nivel 43, actual.



Foto 2: Área a intervenido.



Foto 3: Foto frontal.



Foto 4: Unos de los lados de la cocina.



Foto 5: Dentro de la Cocina durante.



Foto 6: Durante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

