

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Aldea Machaquila II	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Machaquila II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0045-43	FECHA:	23/05/2024




Foto1: Destrucción de la escuela anterior.



Foto 2: Inicio de trabajo.



Foto 3: Avance de 5 hiladas de block.



Foto 4: Cajoneando para la solera.



Foto 5: Nivelando la altura del techo.



Foto 6: Planeación de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la A.D.P.F




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

