

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Aldea Machaquila II	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Machaquila II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0045-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Culminacion de piso de torta de concreto.




Foto 2: Vista interior del nuevo establecimiento.




Foto 3: Vista exterior de la puerta.



Foto 4: Vista exterior del nuevo establecimiento.



Foto 5: Vista exterior de láminas troqueladas aluzin calibre 26.




Foto 6: Vista exterior de los balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.




Firma y Sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público