

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santiago Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0057-43	FECHA:	19/02/2024




Foto1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada del techo del edificio escolar.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--