

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santiago Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0057-43	FECHA:	30 de abril de 2024.



Foto 1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada del techo del edificio escolar.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público