

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Nueva Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0060 - 43	FECHA:	26 de febrero de 2024.



Foto1: Vista general del establecimiento.




Foto 2: Vista del módulo de aulas.



Foto 3: Láminas en muy mal estado.



Foto 4: Piso no apto para caminar sobre él.



Foto 5: Piso quebrado y muy peligroso.



Foto 6: a)- Suministro de tubería PVC y llaves de chorro. b)- Suministro de depósito de agua y bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carla Am Ríos

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

