

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0063-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 por mal estado.



Foto 2: Sustitución de porton de metal que esta en malas condiciones.



Foto 3: sustitucion de estructura de soporte de metal por metal que esta quebrado y oxidado.



Foto 4: establecimiento educativo



Foto 5: aula del establecimiento educativo



Foto 6: sustitucion de ventanas de madera por metal, madera en mal estado y en descomposicion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

