



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0063-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: mantenimiento a la estructura del techo de la escuela



Foto 2: desmontaje de lamina



Foto 3: haciendo limpieza despues de haber aplicado la pintura.




Foto 4: padres de familia pintando la escuela.




Foto 5: aula del establecimiento educativo




Foto 6: sustitucion de ventanas de madera por metal, madera en mal estado y en descomposicion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

