



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0063-43	FECHA:	1208/2024




Foto1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a porton.



Foto 3: sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: establecimiento educativo finalizado



Foto 5: cambio de puertas de la escuela



Foto 6: sustitucion de ventanas de madera por metal finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

