



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES LAGUNAS, IXCÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0067-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: MÓDULO 1. REMOZAMIENTO: SUTITUCIÓN DE LÁMINA (MAL ESTADO) POR LÁMINA TROQUELADA.



Foto 2: MÓDULO 1. REMOZAMIENTO: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL.




Foto 3: MÓDULO 2. REMOZAMIENTO: SUTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL.



Foto 4: MODULO 2. REMOZAMIENTO: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO.



Foto 5: MODULO 2 REMOZAMIENTO: SUTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL.



Foto 6: MODULO 4. REMOZAMIENTO: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizadas. Número de hojas.

*Ricardo Caal Can*

RICARDO CAAL CAN  
Firma y sello del Presidente de la COPF



*Maximino Hernandez Fabian*

MAXIMINO HERMANDEZ FABIÁN  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

