



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0070 - 43	FECHA:	17/02/2,024.



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Pintura en muro exterior he interior



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVM

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0070 - 43	FECHA:	17/02/2,024.



Foto 7: Sustrucción de estufa rura (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustrucción de pila de concreto de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVM

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

