



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0070-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Pintura en muro exterior e interior



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVM

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:  
Versión

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0070-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural(completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 8: Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVM  
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

