



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0070-43	FECHA:	22/08/2024




Foto1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 4: sustitución de puerta



Foto 5: Pintura en muro exterior e interior



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVM
Firma y sello del Presidente de la O...



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0070-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 8: Sustrucción de pila de concreto de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVM
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo P...
Escuela Oficial Rural Mixta
Comunidad Zunil
Quiché

