



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Los Angeles, Playa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0074-43	FECHA:	19/02/2024





Sustitución de balcones de metal



Reparación de plancha de concreto de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión Comunitaria de Padres de Familiares	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

